

АКТ (ПАСПОРТ)
общего Осеннего осмотра здания

- г. Ростов-на-Дону 05 09 2020
населенный пункт
1. Название здания (сооружения) многоквартирный дом
2. Адрес ул. Зорге 7011
3. Владелец (балансодержатель) ООО ЧК "Пром. Жил. Сервис"
4. Пользователи (наниматели, арендаторы) Клиентская Служба
5. Год постройки 2006г
6. Материал стен кирпич
7. Этажность 5+ мансарда
8. Наличие подвала есть

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе -

Председателя ген. директор Корни М.В.

Члены комиссии

- М. Игнатов Ломашина А.М.
- Электрик Исав А.И.
- Санинженер Рогов А.В.

Представители

-
-

произвела проверку готовности МКД по вышеуказанному адресу
наименование здания (сооружения)

к эксплуатации в летних условиях и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) кровля удовлет.
- б) чердачное помещение (утепление, вентиляция) удовлет., венти. в рабочем состоянии
- в) фасад и наружные водостоки удовлет.
- г) проемы -
- д) внутренние помещения удовлет.
- е) подвальные и встроенные помещения удовлет.
- ж) отмстки и благоустройство удовлет.
- з) отопление, элеваторные узлы и вентиляция в рабочем состоянии
- и) кашпирное отопление, венткорды, разводка
- к) электроснабжение и освещение удовлет.
- л) оборудование, инженерные устройства удовлет.
- м)

2. Обеспеченность:

а) топливом (запас в днях) -

б) уборочным инвентарем обеспечен

3. Выполнение противопожарных мероприятий выполнено

Выводы и предложения:

Подписи:

Председатель комиссии

ген. директор

Члены комиссии

М. Игнатов

Электрик

Санинженер

Корни М.В.
Ломашина А.М.
Исав А.И.
Рогов А.В.

Корни М.В.

Ломашина А.М.

Исав А.И.

Рогов А.В.