

АКТ (ПАСПОРТ)
общего / Осеннего осмотра здания

г. Ростов-на-Дону "10" 11. 2021 г.
населенный пункт
1. Название здания (сооружения) многоквартирный дом
2. Адрес ул. Прогрессивная 19/1а
3. Владелец (обладатель) ООО УК "Прогрессив" г. Ростов
4. Пользователи (наниматели, арендаторы) Служба безопасности
5. Год постройки 1931
6. Материал стен кирпич
7. Этажность 5
8. Наличие подвала есть

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:
Комиссия в составе -
Председателя ген. директор Козина М.В.
Члены комиссии
1. М. Игнатов Московой В.Ю.
2. Э. Мухоморов Усачев А.Н.
3. С. Мещеряков Турмонов А.Б.
Представители
1.
2.

произвела проверку готовности МКД по вышеуказанному адресу
наименование здания (сооружения)
к эксплуатации в летних условиях и установила:
1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:
а) кровля урблем, требуется проверка кровли
б) чердачные помещения (утепление, вентиляция) урблем, требуется проверка кровли
в) фасад и наружные водостоки урблем, требуется проверка кровли
г) проемы -
д) внутренние помещения -
е) подвальные и встроенные помещения урблем, требуется проверка кровли
ж) отмостки и благоустройство урблем, требуется проверка кровли
з) отопление, элеваторные узлы в работе, обслуживание
и) системы отопления, дымоходы, газопроводы урблем
к) электроснабжение и освещение в работе, обслуживание
л) оборудование, инженерные устройства в работе, обслуживание
м)

2. Обеспеченность:
а) топливом (запас в днях) -
б) уборочным инвентарем обеспечено
3. Выполнение противопожарных мероприятий выполнено

Выводы и предложения:

Подписи:
Председатель комиссии ген. директор Козина М.В.
Члены комиссии М. Игнатов Московой В.Ю.
Э. Мухоморов Усачев А.Н.
С. Мещеряков Турмонов А.Б.