

АКТ (ПАСПОРТ)
общего Осеннего осмотра здания

- г. Ростов-на-Дону "10" 09. 2021 г.
населенный пункт
1. Название здания (сооружения) многоквартирный дом
2. Адрес ул. Промышленая, 19
3. Владелец (балансодержатель) ООО МК "Пром. Инд. Сервис"
4. Пользователи (наниматели, арендаторы) СБ "Сити-Велл"
5. Год постройки 2008
6. Материал стен ж/бет. панели
7. Этажность 10
8. Наличие подвала есть

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе -

Председателя ген. директор Кошкин М.В.

Члены комиссии

- инженер Кочевников А.А.
- электрик Цылев А.И.
- сантехник Заминев В.Н.

Представители

- _____
- _____

произвела проверку готовности МКФ по вышеуказанному адресу
наименования здания (сооружения)

к эксплуатации в летних условиях и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) кровля удовлет.
- б) чердачное помещение (утепление, вентиляция) _____
- в) фасад и наружные водостоки удовлет.
- г) проемы _____
- д) внутренние помещения _____
- е) подвальные и встроенные помещения удовлет.
- ж) отмстки и благоустройство удовлет.
- з) отопление, elevatorные узлы в бойлерной в работе полностью
- и) есть кабели дымоходы, газопроводы удовлет.
- к) электроснабжение и освещение в работе полностью
- л) оборудование, инженерные устройства в работе полностью
- м) _____

2. Обеспеченность:

- а) топливом (запас в днях) _____
- б) уборочным инвентарем обеспечен

3. Выполнение противопожарных мероприятий выполнено

Выводы и предложения: _____

Подписи:

Председатель комиссии

ген. директор

Члены комиссии

инженер

электрик

сантехник

Кошкин М.В.
Кочевников А.А.
Цылев А.И.
Заминев В.Н.

Кошкин М.В.
Кочевников А.А.
Цылев А.И.
Заминев В.Н.