

АКТ (ПАСПОРТ)
общего осеннего осмотра здания

- г. Ростов-на-Дону "10" 09. 2011
населенный пункт
1. Название здания (сооружения) многоквартирный дом
2. Адрес ул. Зари 66
3. Владелец (балансодержатель) ООО ЧК "Транс Конт Сервис"
4. Пользователи (наниматели, арендаторы) индивидуальное хозяйство
5. Год постройки 1986
6. Материал стен кирпич
7. Этажность 14
8. Наличие подвала есть

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключения комиссии:

Комиссия в составе -

Председателя ген. директор Корина М.В.

Члены комиссии

- инженер Коновалов А.А.
- инженер Целев А.Н.
- сантехник Терещенков А.Б.

Представители

-
-

произвела проверку готовности МКД по вышеуказанному адресу
наименование здания (сооружения)

к эксплуатации в данных условиях и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) кровля неуровнен, требует капитального
- б) чердачное помещение (утепление, вентиляция) неуровнен, требует
- в) фасад и наружные водостоки уровнен, внешний вид плох
- г) проемы -
- д) внутренние помещения уровнен
- е) подвальные и встроенные помещения уровнен
- ж) отмостки и благоустройство уровнен
- з) отопление, элеваторные узлы работают в рабочем состоянии
- и) есть кабели е, дымоходы, газопроводы уровнен
- к) электроснабжение и освещение в рабочем состоянии
- л) оборудование, инженерные устройства в рабочем состоянии
- м)

2. Обеспеченность:

а) топливом (запас в днях) -

б) уборочным инвентарем обеспечено

3. Выполнение противопожарных мероприятий выполнено

Выводы и предложения:

Подписи:

Председатель комиссии

ген. директор

Члены комиссии

инженер

инженер

сантехник

Корина М.В.
Коновалов А.А.
Целев А.Н.
Терещенков А.Б.