

АКТ (ПАСПОРТ)  
общего осеннего осмотра здания

- г. Ростов-на-Дону "10" 09. 2021  
населенный пункт  
1. Название здания (сооружения) многоквартирный дом  
2. Адрес ул. Зорге 1011  
3. Владелец (балансодержатель) ООО УК "Профи Жили Сербия"  
4. Пользователи (наниматели, арендаторы) индивидуальная собственность  
5. Год постройки 2016 г  
6. Материал стен кирпич  
7. Этажность 5+ мансарда  
8. Наличие подвала есть

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе -

Председателя ген. директор Карина М.В.

Члены комиссии

- инженер Каюков А.А.
- электрик Исмаев А.Н.
- сантехник Рогов А.В.

Представители

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

произвела проверку готовности МКД по вышеуказанному адресу  
наименование здания (сооружения)

к эксплуатации в летних условиях и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) кровля уровень
- б) чердачное помещение (утепление, вентиляция) уровень
- в) фасад и наружные водостоки уровень
- г) проемы \_\_\_\_\_
- д) внутренние помещения уровень
- е) подвальные и встроенные помещения уровень
- ж) отмостки и благоустройство уровень
- з) отопление, elevatorные узлы в работе состоянии
- и) вентиляция, дымоходы, газопроводы уровень
- к) электроснабжение и освещение в работе состоянии
- л) оборудование, инженерные устройства в работе состоянии
- м) \_\_\_\_\_

2. Обеспеченность:

- а) топливом (запас в днях) \_\_\_\_\_
- б) уборочным инвентарем обеспечены

3. Выполнение противопожарных мероприятий выполнены

Выводы и предложения:

Подписи:

Председатель комиссии

ген. директор

Члены комиссии

инженер

электрик

сантехник

Карина М.В.  
Каюков А.А.  
Исмаев А.Н.  
Рогов А.В.