

АКТ (ПАСПОРТ)
общего осеннего осмотра здания

- г. Ростов-на-Дону "10" 09 2022
населенный пункт _____
1. Название здания (сооружения) многоквартирный дом
2. Адрес ул. д. 8 Краснодарская 68/1
3. Владелец (балансодержатель) ООО ЧК "Прожектор Сервис"
4. Пользователи (наиматели, арендаторы) Собственники
5. Год постройки 1967
6. Материал стен кирпич
7. Этажность 5
8. Наличие подвала есть

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

- Комиссия в составе -
Председателя ген. директор Козина М.В.
Члены комиссии
1. инженер Москвитин В.Ю.
2. электрик Исав А.Н.
3. сантехник Тихонков В.А.
4. инженер Карповский С.Г.
Представители
1. _____
2. _____

произвела проверку готовности МКД по вышеуказанному адресу
наименование здания (сооружения)

к эксплуатации в летних условиях и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) кровля уровень
б) чердачное помещение (утепление, вентиляция) ---
в) фасад и наружные водостоки уровень
г) проемы ---
д) внутренние помещения ---
е) подвальные и эстроенные помещения уровень
ж) отмстки и благоустройство уровень
з) отопление, элеваторные узлы в работе в состоянии
и) вентиляция, электротехника, сантехника в работе в состоянии
к) электроснабжение и освещение в работе в состоянии
л) оборудование, инженерные устройства в работе в состоянии
м) _____

2. Обеспеченность:

- а) топливом (запас в днях) ---
б) уборочным инвентарем обеспечены

3. Выполнение противопожарных мероприятий выполнены

Выводы и предложения: _____

Подписи:

Председатель комиссии

ген. директор
члены комиссии
инженер
электрик
сантехник
инженер

Козина М.В.
Москвитин В.Ю.
Исав А.Н.
Тихонков В.А.
Карповский С.Г.