

АКТ (ПАСПОРТ)
общего осеннего осмотра здания

- г. Ростов-на-Дону "09" 09. 2011 г.
 населенный пункт _____
 1. Название здания (сооружения) многоквартирный дом
 2. Адрес по Коммунистический 38/1
 3. Владелец (балансодержатель) ЖСК "Солнечный"
 4. Пользователи (наниматели, арендаторы) индивидуально
 5. Год постройки 1968
 6. Материал стен кирпич
 7. Этажность 5
 8. Наличие подвала есть

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе -

Председателя ген. директор Корина М.В.

Члены комиссии

1. инженер Московой В.Ю.
2. инженер Карповский С.Г.
3. инженер Исаев А.Н.
4. сантехник Терещинцев А.Б.

Представители

1. _____
2. _____

произвела проверку готовности МКД по вышеуказанному адресу
 наименование здания (сооружения)

к эксплуатации в летних условиях и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) кровля удовлет.
- б) чердачное помещение (утепление, вентиляция) —
- в) фасад и наружные водостоки удовлет.
- г) проемы —
- д) внутренние помещения —
- е) подвальные и встроенные помещения удовлет.
- ж) отмстки и благоустройство удовлет.
- з) отопление, элеваторные узлы удовлет.
- и) местное отопление, дымоходы, вент. каналы удовлет.
- к) электроснабжение и освещение удовлет.
- л) оборудование, инженерные устройства удовлет.
- м) _____

2. Обеспеченность:

- а) топливом (запас в днях) —
- б) уборочным инвентарем обеспечен

3. Выполнение противопожарных мероприятий обеспечено

Выводы и предложения: _____

Подписи:

Председатель комиссии

ген. директор

Члены комиссии

инженер
инженер
инженер
сантехник

Корина М.В.
Московой В.Ю.
Карповский С.Г.
Исаев А.Н.
Терещинцев А.Б.