

АКТ (ПАСПОРТ)
общего осеннего осмотра здания

- г. Ростов-на-Дону "09" 09. 2011 г.
населенный пункт
1. Название здания (сооружения) многоквартирный дом
2. Адрес ул. Пресловская 29/12
3. Владелец (балансодержатель) ООО ЧК "Промжилсервис"
4. Пользователи (наниматели, арендаторы) жилищная собственность
5. Год постройки 1931
6. Материал стен кирпич
7. Этажность 5
8. Наличие подвала есть

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе -

Председателя ген директор Козина М.В.

Члены комиссии

1. ген инженер Московой В.Ю.
2. инженер Карповский С.Г.
3. электрик Исачев А.Н.
4. сантехник Гершенцев А.Б.

Представители

- 1.
- 2.

произвела проверку готовности МКД по вышеуказанному адресу
наименование здания (сооружения)

к эксплуатации в летних условиях и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) кровля уровень работ, требуется проверка как ремонт
- б) чердачные помещения (утепление, вентиляция) уровень работ, требуется проверка как ремонт
- в) фасад и наружные водостоки уровень работ, требуется проверка как ремонт
- г) проемы —
- д) внутренние помещения уровень работ
- е) подвальные и встроенные помещения уровень работ, требуется проверка как ремонт
- ж) отмостки и благоустройство уровень работ, требуется проверка как ремонт
- з) отопление, элеваторные узлы элеваторы в работе исправны
- и) местное отопление, дымоходы, газоходы уровень работ
- к) электроснабжение и освещение в работе исправны
- л) оборудование, инженерные устройства в работе исправны
- м) —

2. Обеспеченность:

- а) топливом (запас в днях) —
- б) уборочным инвентарем обеспечено

3. Выполнение противопожарных мероприятий выполнено

Выводы и предложения:

Подписи:

Председатель комиссии

- ген директор
М.В.
ген инженер
сантехник
электрик
сантехник

Козина М.В.
Московой В.Ю.
Карповский С.Г.
Исачев А.Н.
Гершенцев А.Б.