

АКТ (ПАСПОРТ)
общего осеннего осмотра здания

- г. Ростов-на-Дону "05" 09 2022. г.
населенный пункт
1. Название здания (сооружения) Жилой многоквартирный дом
2. Адрес ул. Троицкая, 19
3. Владелец (балансодержатель) ООО ЧК "ПромТимСервис"
4. Пользователи (наниматели, арендаторы) Собственников
5. Год постройки 2008г.
6. Материал стен Кирпич, пеноблок
7. Этажность 10
8. Наличие подвала есть

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе -

Председателя ин. директор Кажина М.В.

Члены комиссии

1. ин. инженер Московой В.Ю.
2. ин. инженер Курбановский С.Г.
3. электрик Усачев А.Н.
4. сантехник Розов А.В.

Представители

1. _____
2. _____

произвела проверку готовности МКД по вышеуказанному адресу
наименование здания (сооружения)

к эксплуатации в летних условиях и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и
инженерного оборудования:

- а) кровля уровень
- б) чердачное помещение (утепление, вентиляция) —
- в) фасад и наружные водостоки уровень
- г) проемы —
- д) внутренние помещения —
- е) подвальные и встроенные помещения уровень
- ж) отмостки и благоустройство уровень
- з) отопление, элеваторные узлы ин. инженерное
- и) ~~искусственное~~ тепловые насосы, вентиляция в рабочем состоянии
- к) электроснабжение и освещение в рабочем состоянии
- л) оборудование, инженерные устройства в рабочем состоянии
- и) _____

2. Обеспеченность:

- а) топливом (запас в днях) —
- б) уборочным инвентарем обеспечено

3. Выполнение противопожарных мероприятий выполнено

Выводы и предложения: _____

Подписи:

Председатель комиссии

ин. директор

Члены комиссии

ин. инженер

ин. инженер

электрик

сантехник

сантехник

Кажина М.В.
Московой В.Ю.
Курбановский С.Г.
Усачев А.Н.
Розов А.В.