

АКТ (ПАСПОРТ)
общего ~~Осеннего~~ осмотра здания

- г. Ростов-на-Дону "05" 09.2022
населенный пункт
1. Название здания (сооружения) Многоквартирный дом
2. Адрес ул. Зори 70/1
3. Владелец (балансодержатель) ООО ЧК "Пром Жил Сервис"
4. Пользователи (наниматели, арендаторы) Служба ЖКХ "Содис-Восток"
5. Год постройки 2006 г.
6. Материал стен Кирпич
7. Этажность 5+ чердак
8. Наличие подвала есть

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе -

Председателя ген. директор Кашин М.В.

Члены комиссии

1. Инженер Московой В.Ю.
2. Инженер Карповский С.Г.
3. Электрик Царь А.Н.
4. Санитарник Рогов А.В.

Представители

1. _____
2. _____

произвела проверку готовности МКД по вышеуказанному адресу
наименование здания (сооружения)

к эксплуатации в летних условиях и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) кровля уровень
- б) чердачное помещение (утепление, вентиляция) уровень
- в) фасад и наружные водостоки уровень
- г) проемы _____
- д) внутренние помещения уровень
- е) подвальные и встроенные помещения уровень
- ж) отмостки и благоустройство уровень
- з) отопление, электротехнические узлы в работе составили
- и) ~~местное отопление, дымоходы, вентиляция~~ уровень
- к) электроснабжение и освещение в работе составили
- л) оборудование, инженерные устройства в работе составили
- м) _____

2. Обеспеченность:

- а) топливом (запас в днях) _____
- б) уборочным инвентарем обеспечены
3. Выполнение противопожарных мероприятий выполнено

Выводы и предложения:

Подписи:

Председатель комиссии

ген. директор
Члены комиссии

Инженер
Инженер
Электрик
Санитарник

Кашин М.В.
Московой В.Ю.
Карповский С.Г.
Царь А.Н.
Рогов А.В.