

АКТ (ПАСПОРТ)  
общего осеннего осмотра здания  
(о готовности к эксплуатации в зимних условиях)

26 сентября 2014.

- г. Ростов-на-Дону  
населенный пункт
1. Название здания (сооружения) жилой дом
  2. Адрес пр. Стачки, 204
  3. Владелец (балансодержатель) ООО ЧК "Промышленные Сервисы"
  4. Пользователи (наниматели, арендаторы) составленные лица, ответственность
  5. Год постройки 1983
  6. Материал стен каменное
  7. Этажность 9
  8. Наличие подвала подвал, тех. этаж

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе -

Председателя ген. директора Корниш М. В.

Члены комиссии

1. инженер Пилипенко В. Ф.
2. электрик Часов А. Н.
3. сл. - сантехник Аведов И. М.

Представители

1. Председатель совета дома Сергеев С. П.
2. \_\_\_\_\_

произвела проверку готовности зданию вышеуказанному адресу  
наименование здания (сооружения)

к эксплуатации в зимних условиях и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) кровля удовлет.
- б) чердачное помещение (утепление, вентиляция) утеплено, восстановлено
- в) фасад и наружные водостоки удовлет., внутри водосток
- г) проемы \_\_\_\_\_
- д) внутренние помещения удовлетворен.
- е) подвальные и встроенные помещения удовлет.
- ж) отмстки и благоустройство удовлет.
- з) отопление, элеваторные узлы и бойлерные составные радиаторы
- и) местное отопление, дымоходы, газоходы составные радиаторы
- к) электроснабжение и освещение удовлетворительное
- л) оборудование, инженерные устройства составные радиаторы, требуется
- м) инвентаризация светильников ТЭС и осветительных, текущий ремонт стоек кабелизации - требуется

2. Обеспеченность:

- а) топливом (запас в днях) \_\_\_\_\_
- б) уборочным инвентарем обеспечено

3. Выполнение противопожарных мероприятий выполнено

Выводы и предложения: требуется инвентаризация светильников ТЭС и осветительных, требуется текущий ремонт стоек кабелизации

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии

инженер  
электрик  
сл. - сантехник

