

**АКТ (ПАСПОРТ)
общего весеннего осмотра здания**

7. Ростов-на-Дону "17" 04. 2022 г.
населенный пункт
1. Название здания (сооружения) многоквартирный дом
2. Адрес пр. Коммунистический 38/2
3. Владелец (балансодержатель) ЖСК "Улешок"
4. Пользователи (наниматели, арендаторы) собственники
5. Год постройки 1968
6. Материал стен кирпичный
7. Этажность 5
8. Наличие подвала есть

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе -

Председателя ген. директор Карина М.В.

Члены комиссии

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. <u>ген. инженер Москалев В.Ю.</u> | |
| 2. <u>электрик Цыганов А.И.</u> | |
| 3. <u>сантехник Германов А.В.</u> | |

Представители

1. _____
2. _____

произвела проверку готовности МКД по вышеуказанному адресу
наименование здания (сооружения)

к эксплуатации в летних условиях и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) кровля удовлет.
- б) чердачное помещение (утепление, вентиляция) удовлет.
- в) фасад и наружные водостоки удовлет.
- г) проемы удовлет.
- д) внутренние помещения удовлет.
- е) подвальные и встроенные помещения удовлет.
- ж) отмстки и благоустройство удовлет.
- з) отопление, элеваторные узлы необходима работа со
- и) местное отопление, дымоходы в работе составили, необходима работа со
- к) электроснабжение и освещение удовлет.
- л) оборудование, инженерные устройства в работе составили
- м) _____

2. Обеспеченность:

- а) топливом (напас в днях) удовлет.
- б) уборочным инвентарем обеспечены

3. Выполнение противопожарных мероприятий выполнено

Выводы и предложения: _____

Подписи:

Председатель комиссии

ген. директор

Члены комиссии

ген. инженер

электрик

сантехник

Карина М.В.
Москалев В.Ю.
Цыганов А.И.
Германов А.В.