

АКТ (ПАСПОРТ)  
общего весеннего осмотра здания

- г. Ростов-на-Дону "17" 04. 200д.  
населенный пункт
1. Название здания (сооружения) многоквартирный дом
  2. Адрес ул. Прогрессовая 29/21
  3. Владелец (собственник, арендодатель) ООО ЧК. Прам Конт Сервис
  4. Пользователи (наниматели, арендаторы) Системная Администрация
  5. Год постройки 1931
  6. Материал стен кирпич
  7. Этажность 5
  8. Наличие подвала есть

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе -

Председателя ген. директор Казина М.В.

Члены комиссии

1. гл. инженер Московой В.Ю.
2. инженер Исав А.И.
3. сантехник Германов А.Б.

Представители

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

произвела проверку готовности МКД по вышеуказанному адресу  
наименованию здания (сооружения)

к эксплуатации в летних условиях и установила:

2. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) кровля уровень, требуется капитальный ремонт.
- б) чердачные помещения (утепление, вентиляция) уровень, требуется капитальный ремонт.
- в) фасад и наружные водостоки уровень, требуется капитальный ремонт и реставрация.
- г) проемы —
- д) внутренние помещения —
- е) подвальные и встроенные помещения уровень, требуется капитальный ремонт.
- ж) отмостки и благоустройство уровень, требуется капитальный ремонт.
- з) отопление, элеваторные узлы исполнены, уровень, требуется капитальный ремонт.
- и) системы отопления, дымоходы, газоходы уровень, требуется полная ревизия СО
- к) электроснабжение и освещение уровень, требуется капитальный ремонт.
- л) оборудование, инженерные устройства уровень
- м) \_\_\_\_\_

2. Обеспеченность:

- а) топливом (запас в днях) \_\_\_\_\_
- б) уборочным инвентарем обеспечено

3. Выполнение противопожарных мероприятий выполнено

Выводы и предложения: \_\_\_\_\_

Подписи:

Председатель комиссии

ген. директор  
член комиссии  
гл. инженер  
инженер  
сантехник

Казина М.В.  
Московой В.Ю.  
Исав А.И.  
Германов А.Б.